

## 附件2

2023年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查抽查资质单位  
整改、补报材料专家检查发现问题汇总表

| 序号 | 企业名称             | 发现问题   | 备注         |
|----|------------------|--|------------|
| 1  | 河南华杰园林绿化工程有限公司   | 1、辛国选年龄超过60岁，不予认定；<br>2、缺少1名园林专业高级工程师；<br>3、注册人员王恩厚、高晓晶、赵羽、李国威在其它企业注册。                       | 此前企业申请延期整改 |
| 2  | 河南省中州环境节能科技有限公司  | 未按时提交整改材料  |            |
| 3  | 河南省宏伟建筑幕墙工程有限公司  | 1、建筑装饰：缺少5名专业技术人员；<br>2、建筑幕墙：缺少3名专业技术人员。   |            |
| 4  | 河南博纳建筑设计有限公司     | 未按时提交整改材料  |            |
| 5  | 中鼎（河南）建筑装饰设计有限公司 | 未按时提交整改材料  |            |
| 6  | 郑州众鑫电力设计有限公司     | 未按时提交整改材料  |            |
| 7  | 景衡电力工程有限公司       | 1、缺少一级注册结构工程师1名。   |            |
| 8  | 河南建祥装饰工程有限公司     | 未按时提交整改材料  | 此前企业申请延期整改 |
| 9  | 河南睿光新能源科技有限公司    | 未按时提交整改材料  |            |
| 10 | 河南博源工程技术咨询有限公司   | 未按时提交整改材料  |            |
| 11 | 河南鑫印客文化科技有限公司    | 新增人员王萌、杨惠芳毕业证和职称证专业均不符合资质要求  |            |
| 12 | 河南优肯诺装饰工程设计有限公司  | 未按时提交整改材料  |            |
| 13 | 百草文化传播有限公司       | 未按时提交整改材料  |            |
| 14 | 河南君成装饰工程有限公司     | 未按时提交整改材料  |            |
| 15 | 河南远景装饰工程有限公司     | 1、缺少1名专业技术人员。  |            |
| 16 | 福元鼎安装工程有限公司      | 1、严江伟、刘忠职称证等级不满足资质标准要求；<br>2、缺少给排水专业技术人员1名。  |            |
| 17 | 河南般尔工程技术咨询有限公司   | 1、工程测量：缺少工程测量专业技术人员1名；<br>2、岩土工程：缺少注册岩土师2名，缺少水文地质、工程物探、岩土测试检测、岩土监测各1名；<br>3、排水工程：缺少二级注册结构师1名 |            |
| 18 | 河南创飞建筑装饰工程有限公司   | 1、缺少建筑/结构专业技术人员1名（李海芳填报为建筑专业，职称证显示为机械专业）；<br>2、人员社保应提供个人社保查询单。                               |            |
| 19 | 河南豪骏实业有限公司       | 1、缺少一级注册结构师1名；<br>2、缺少电气专业技术人员1名；<br>3、人员社保应提供个人社保查询单。                                       |            |
| 20 | 河南泓亿电力工程设计有限公司   | 1、王丽艳、李刚年龄不满足资质要求；<br>2、缺少电气、工程经济专业技术人员各1名；<br>3、缺少一级、二级注册结构师各1名。                            |            |
| 21 | 河南莱沃多医疗科技有限公司    | 1、陈家伟未提供社保证明；<br>2、缺少环境艺术设计/室内设计/建筑专业技术人员3名；<br>3、缺少电气、给水排水、暖通空调专业技术人员各1名。                   |            |
| 22 | 河南融界装饰工程有限公司     | 1、所有申报人员职称证书存疑；  |            |
| 23 | 河南省闽惠盛装饰工程有限公司   | 1、建筑幕墙：缺少机械专业技术人员3名；<br>2、建筑装饰：缺少电气、给水排水、暖通空调专业技术人员各1名。                                      |            |

| 序号 | 企业名称            | 发现问题  | 备注 |
|----|-----------------|---|----|
| 24 | 河南省铁路勘测设计有限公司   | 1、申报人员范军平、马秀萍、崔华伟、蒋晓龙、赵福合、刘枫、汪涛、陈玉兰、王冰霄、刘宝华、李洪崎、张军、张兴军、刘刚、田林昌、关照智、胡建林、邓琴、韩莹、荣东红未在信源系统备案。                              |    |
| 25 | 河南实荣筒仓工程有限公司    | 1、缺少一级注册建筑师2名，缺少建筑专业技术人员1名；<br>2、缺少一级注册结构师1名，缺少结构专业技术人员1名；<br>3、缺少给水排水、暖通空调、电气专业技术人员各2名                               |    |
| 26 | 河南天之成电力工程设计有限公司 | 1、无注册人员；<br>2、送电工程乙级缺少概预算1人；<br>3、变电工程乙级缺总图1人，概预算1人；<br>4、新能源乙级缺少总图1人，概预算1人，输煤除灰1人，化学水处理1人，热工专业非高工；<br>5、企业社保材料不符合要求。 |    |
| 27 | 河南天洲建筑设计有限公司    | 缺少给排水专业、电气专业技术人员各1名   |    |
| 28 | 河南同发宝筑建筑设计有限公司  | 1、建筑幕墙乙级缺建筑1人，机械3人；<br>2、轻型钢结构缺注册1人，结构2人，建筑管理1人。  |    |
| 29 | 河南西元绘空间设计有限公司   | 缺结构1人   |    |
| 30 | 河南豫能菲达环保有限公司    | 专业技术人员只有1人且超过60岁，人员不满足资质标准要求。   |    |
| 31 | 河南振潢工程设计有限公司    | 1、建筑行业（建筑工程）乙级缺注册电气1人、注册给排水1人、注册暖通1人；<br>2、道路工程乙级缺少概预算2人。   |    |
| 32 | 河南中博工程设计有限公司    | 冯云龙、李安奇、张焱专业不符合资质要求。  |    |
| 33 | 河南中青建设工程有限公司    | 专业技术人员只有结构1人，人员不满足资质标准要求。   |    |
| 34 | 嘉晟建设有限公司        | 备案人员缺少暖通1人，建筑2人。  |    |
| 35 | 郑州森特幕墙工程有限公司    | 未申报人员信息   |    |